

## **ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**

об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, происшедших на предприятиях, обслуживаемых ФГАУ «АСФ «Западно-Сибирская противofонтанная военизированная часть» во втором квартале 2019 года

### **Водопроявление на скважине № 2508 куста № 2 Верхне-Шапшинского месторождения Ханты-Мансийского филиала ПАО НК «РуссНефть»**

18 апреля 2019 года оператором цеха добычи при плановом осмотре кустовой площадки были обнаружены пропуски по фонтанной арматуре, установленной на скважине № 2508. Причиной негерметичности стало разрушение центральной задвижки. Собственными силами персонал цеха добычи заменить задвижку не смог и 22.04.2019 была вызвана оперативная группа Сургутского военизированного отряда.

После создания штаба, осмотра устья и составления плана работ оперативная группа произвела монтаж приспособления для смены задвижки под давлением и демонтировала неисправную задвижку. После чего установила новую задвижку и собрала фонтанную арматуру.

Работы по приведению скважины в рабочее состояние были выполнены менее чем за пять часов.